

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0219-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Vista panorámica de modulo I, paredes con humedad.



Foto 2: Vista posterior de modulo I, Ventanas con deterioro.



Foto 3: Estructura metálica de cubierta con alto grado de oxidación modulo I.



Foto 4: Puerta de aula se encuentra en mal estado no cuenta chapa.



Foto 5: se observa la presencia de humedad avanzada en pared detrás en el modulo I.



Foto 6: Letrina en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio Xol Coc

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

