



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESALCHE I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0221-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Vista frontal del del Establecimiento donde se refleja el mal estado en que se encuentra el entechado del mismo (laminas y paredes). Módulos I



Foto 2: se observa claramente la necesidad rehabilitación de piso ceramico modulo 1



Se evidencia la necesidad se sustituir el piso de torta por piso ceramico modulo III



Foto 4: Vista de la cocina del establecimiento donde de urgencia la sustitucion de puerta y ventana madera por metal



Foto 5: Se evidencia la necesidad de implementacion de piso de torta de concreto en el corredor de la cocina



Foto 6: Vista el establecimiento en donde se refleja el mal estado de la estructura y las laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE
SESALCHE I

Firma y Sello Director Central Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SESALCHE I
SAN PEDRO CARCHA