

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAQUISEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0228-43	FECHA:	17/2/2025



Foto1: Vista panorámica frente de la escuela donde se requiere cambios de techos y costaneras.



Foto 2: Vista exterior de las aulas donde se requiere repello, actualmente filtran agua dentro de las aulas.



Foto 3: Baño general para los niños y niñas en pesimas condiciones.



Foto 4: Corredor de las tres aulas, con la necesidad de cambiar las reglas o costaneras.



Foto 5: Interior de las aulas donde se requiere repello de la pared, cambio de techo.



Foto 6: Vista interior de las aulas con la necesidad de cambio de las puertas y ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

