



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Seraxtul Seconon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seraxtul Seconon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0231-43	FECHA:	Febrero 2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE COSTANERAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL Y VENTANAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

