

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tierra Blanca Chijotom	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tierra Blanca Chijotom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0238-43	FECHA:	FEBRERO 2025.



Foto 1: El techo de la cocina esta bien oxidada se necesita cambiar y terminar de block.



Foto 2: Las puertas del baño se necesitan cambiarla ya estan picadas y una letrina sin uso por el mal estado.



Foto 3: El aula de segundo grado se necesita terminar de block las tablas ya esta en mal estado y cambio de techo las vigas estan llenas de polillas.



Foto 4: El piso del aula se necesita mejorar, actualmente es rustica guarda polvo no esta alisado.



Foto 5: El establecimiento no cuenta con pilas de lava mano adecuado y se necesita realizar dos para todo los grados.



Foto 6: Instalacion de energia electrica en mal estado se necesita cambiar cables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

