

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Elihá Campur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0241-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas en mal estado



Foto 2: Remodelacion de puerta



Foto 3: Sustrucción de madera por block



Foto 4 : se culminará las paredes por block



cambios de costeneras



fotografia de ventana a reparar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ofelia Xol xó

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

