



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEMAU, ALDEA CAMPUR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMAU, ALDEA CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0245-43	FECHA:	28 DE MAYO 2025



Foto 1: Sustitucion de cubierto de lamina.



Sustitucion de estructuras metalicas.



Foto 3: Instalacion de piso ceramico.



Foto 4: Mantenimiento de puertas.



Foto 5: Instalacion de Balcones de metal.



Foto 6: Instalacion de Balcones en el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

