

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN MIGUEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0248-43	FECHA:	19 DE FEBRERO



Foto 1: Se observa deterioro en láminas y vigas de madera en el techo.



Foto 2: Se Observa deterioro en el hierro del techo.



Foto 3: Se observa filtración de agua y mal estado del piso causado por el mal estado de las láminas.



Foto 4: Se observan vidrios faltantes.



Foto 5: Se observa la falta de letrinas en baños.



Foto 6: Se observa deterioro de puerta en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Dirección Centro Escolar Público