

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAXPENS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0249-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Vista panorámica cubierta de Aula 1 y 2.



Foto 2: Paredes exterior de aula 2 con deterioro



Foto 3: Estructura metálica de cubierta oxidada



Foto 4: Vidrios de ventana quebradas



Foto 5: Canales de agua pluvial en mal estado



Foto 6: Vista panorámica de ventanas de dirección sin vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nidia xolchoc

Firma y sello de la Presidencia del Comité de Padres de Familia (CPF)



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

