

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DON BOSCO SETEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0251-43	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: Vista del techo del establecimiento que necesita sustitucion por laminas troqueladas



Foto 2: fotografia del servicio de sanitario, evidencia la necesidad de mejoras.



Foto 3: Vista la puerta del establecimiento que necesita su mantenimiento.



Foto 4: Vista frontal del centro educativo, que necesita sustitucion de tablas por block (pared)



Foto 5: Vista del servicio sanitario que necesita remodelacion y matenimiento de sus estructuras.



Foto 6: Esta fotografia evidencia que necesita su remodelacion, a cuenta con el cimiendo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mateo tuc tuc
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

