

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SEXOMUXAN BENISAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEXOMUXAN BENISAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0255-43	FECHA:	17 de FEBRERO 2025



Foto 1: Sustrucion de estructura de techo.



Foto 2: Sustrucion del piso de torta de cemento el cual se Observa en deterioro.



Foto 3: Mantenimiento de pared del establecimiento.



Foto 4: Sustrucion de cubierto de lamina.



Foto 5: Mantenimieneto de pared en mal estado.



Foto 6: Mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---