



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0260-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Sustrucion de cubierto de lámina por deterioro y filtración de agua.



Foto 2: Reparación de piso en la parte interior del establecimiento.



Foto 3: Sustrución de canales y bajadas de agua pluvial por deterioro.



Foto 4: Sustrución de puerta de metal por deterioro de oxido.



Foto 5: Construcción de muro perimetral.



Foto 6. Colocación de corredor del establecimiento, debido a que no existe espacio para los actos cívicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dominga Cristina xol

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANDELARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0260-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 7: Sustrucción de ventana de metal por deterioro de óxido.



Foto 8: Sustrucción de Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Cristino Xol
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

