



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz  | MUNICIPIO:                     | San Pedro Carchá              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Santa María Chiraxcaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0261-43 | FECHA:                         | 21/02/2025                    |



Foto 1: Estructura de techo.



Foto 2: Portón metálico.



Foto 3: Rehabilitación de muro por aula.



Foto 4: Mantenimiento a sisterna de agua.



Foto 5: Cocina



Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ASIN



Presidente de la OPF

Firma y Sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público