



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RUBELTZUL SESEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0267-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Se observa deterioro de techo y faltantes.



Foto 2: Se observa desliz en el pasillo.



Foto 3: Se observa deterioro de techo y faltantes en el módulo.



Foto 4: Se observa deterioro del techo y oxidación de las puertas de los baños.



Foto 5: Sustitución de depósito de agua.



Foto 6: deterioro de pintura y faltantes de pinturas en algunas partes de la pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUBELTEM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0618-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Se observa deterioro y fisuras en el piso de los módulos 1 y 2.



Foto 2: Se observa deterioro en el piso del aula No. 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

