

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO YAXACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YAXACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0268-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Preservacion de muro de contencion.



Foto 2: Sustitucion de piso de concreto.



Foto 3: Colocacion del entechado del corredor del establecimiento.



Foto 4: Sustitucion de cubierto de lamina.



Foto 5: Sustitucion de la estructura de techo.



Foto 6: Sustitucion de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.E.M.



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

