

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0270-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LAS ESTADO



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN LAS PAREDES DETERIORADAS



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA EN AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

