

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SEMOX II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CASERÍO SEMOX II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0275-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa que la pintura de la escuela se encuentra en mal estado, presentando desgaste, decoloración y desprendimiento en varias áreas.



Foto 2: Se identifica que la cubierta de láminas se encuentra en mal estado, presentando deterioro y en época de lluvia se filtra el agua.



Foto 3: Se observa que la estructura del techo se encuentra en mal estado, presentando desgaste en la madera.



Foto 4: Se observa deterioro y desgaste en la estructura metálica de las ventanas como en los vidrios de las ventanas.



Foto 5: Se identifica que el piso del centro educativo se encuentra en mal estado y presenta grietas, lo que puede representar un riesgo para la seguridad de los estudiantes.



Foto 6: Se identifica que las puertas del establecimiento se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chant

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Richi

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

