

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA YALCOBE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALCOBE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0276-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se ha identificado el deterioro de la torta, evidenciando un estado de desgaste que compromete su funcionalidad y seguridad.



Foto 2: Se ha identificado el deterioro en la pared del establecimiento, evidenciando áreas incompletas que requieren la colocación de block.



Foto 3: Se ha identificado el deterioro de la cubierta de lámina, presentando daños que permiten la filtración de agua durante la época de lluvias.



Foto 4: Se ha identificado el deterioro de las columnas del establecimiento, lo que podría comprometer la estabilidad y seguridad de la infraestructura.



Foto 5: Se ha identificado que la puerta de madera se encuentra en mal estado, por lo que se requiere de sustitución por una puerta de metal.



Foto 6 Se ha identificado debilidad en la estructura del techo, lo que podría comprometer su estabilidad y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Chac Panza

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

