

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIELIHA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0299-43	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: vidrios con necesidad de cambio y mantenimiento de estructura.



Foto 2: piso torta en deterioro con necesidad de instalacion de piso ceramico.



Foto 3: Paredes con necesidad de cerniado, pulido.



Foto 4: Muro de contencion con necesidad de completacion de bloques.



Foto 5: Paredes exteriores con necesidad de cambio de color de pintura.



Foto 6: Puerta de aula con necesidad de mantenimiento de pintura y estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIELIHA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0299-43	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: Cocina en culminación de construcción, y falta de entechado.



Foto 2: Pintura a puertas de baños y cambio de ducto de drenaje.



Foto 3: Mantenimiento y pintura a estructura de techos.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

