

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Norte Secocpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0311-43	FECHA:	20 de febrero de 2025



Foto1: Panorámica de cocina con techo deteriorado.



Foto 2: Parte posterior del Modulo II paredes con humedad por la lluvia.



Foto 3: Puerta de madera deteriorada



Foto 4: Piso en mal estado



Foto 5: Paredes lado posterior con deterioro por humedad.



Foto 6: Puertas de sanitario deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

