

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SESAB QUIXAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESAB QUIXAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0318-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Sustitución de láminas troquelada a la láminas troquelada calibre 26, mantenimiento de puerta y pintura de pared interior y exterior.



Foto Sustitución portante de láminas a costaneras.



Foto 3: Mantenimiento de ventanas y colocación de balcones. Y sustitución de piso de torta de cemento a piso cerámico.



Foto 4: Se observa el deterioro en el piso de torta de cemento, y se sustituirá con piso cerámico



Foto 5: Sustitución de láminas canalada a láminas troqueladas calibre 26.



Foto 6: Sustitución portante reglas de madera a costaneras y láminas troqueladas calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

