

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAQUIQUIB ELIHÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAQUIQUIB ELIHÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0319-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa desprendimiento en la estructura portante de las paredes, lo que evidencia un deterioro significativo que podría afectar la estabilidad y seguridad del centro educativo.



Foto 2: Se observa que el techo de los dos módulos del centro educativo se encuentra en mal estado, presentando deterioro que puede comprometer su funcionalidad y seguridad.



Foto 3: Se observa que la pintura en el interior de los módulos del centro educativo se encuentra en mal estado, presentando desgaste, decoloración y desprendimientos.



Foto 4: Se observa que la puerta de metal se encuentra en mal estado, presentando signos de deterioro como corrosión, desgaste y daños estructurales.



Foto 5: Se observa que la ventaneria de vidrio se encuentra en mal estado, presentando daños como cristales rotos, marcos deteriorados y sellados deficientes.



Foto 6: Se observa que los baños del centro educativo se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

