

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIACHAL SETAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0320-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA A METAL



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO



Foto 3: SUSTITUCION DE MALLA INSERVIBLE Y POSTES PODRIDOS POR MALLAS NUEVAS Y TUBOS GALVANIZADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL EN MAL ESTADO




Foto 5: MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN LAS PAREDES DETERIORADAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

