

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Samox Salaute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Samox Salaute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-09-0323-43	FECHA:	28 de mayo del 2025



Foto1: Pintada de pared, techo y lijada y pintada de puertas de la escuela.



Foto 2: Colocación de piso cerámico aula 1.



Foto 3: Colocación de piso cerámico aula 2.



Foto 4: Colocación de entortado y piso cerámico en corredor, patio y estructura y techo de patio.



Foto 5: Levantamiento de pared de letrina y fabricación de dos puertas de metal.



Foto 6: Intalación de canales y deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--