



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE SOSELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0329-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto1:REHABILITACION DE PAREDES DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO A PISO CERAMICO



Foto 3: MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE LAMINA



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES Y INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA A METAL



Foto 6: COLOCACION DE BALCONES EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

