

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHITAP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0331-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Imagen del unico balcon del establecimiento y la necesidad de completar para resguardar los bienes con que cuenta el centro educativo.



Foto 2: parte trasera del techo en donde se muestra el deterioro en 100%, y en donde se filtra el agua en epocas de lluvia.



Foto 3: imagen de la parte de abajo y cosntaneras del corredor en donde se ha priorizzato la sustitucion po cosntaneras de metal. E imagen de la parte forntal de abajo del techo en donde se observa perforaciones y



Foto 4: puertas deterioradas de baños para las niñas, estan en mal estado es por eso que es una necesidad sustituir las.



Foto 5: puerta de acceso a la cocina, se priorizado sustituirla ya que está hecha de madera.



Foto 6: Muestreo del estado deteriorado de las puertas de las aulas y direccion, es necesario la repacion para el mejoramiento y cuidado de las mismas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público