



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEHELIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0337-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro del piso de torta



Foto 2: Se Observa deterioro de las puertas y la necesidad de sustituirlas



Foto 3: Reparaciones de muro.



Foto 4: reparacion de pasillo del modulo I



Foto 5: Se observa el deterioro de los vidios y la necesidad de sustituirlos



Foto 6: Se observa deterioro de pintura del modulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

