

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Seheliha	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seheliha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0337-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 1: Inicio de trabajo de mano de obra mantenimiento de la cocina del centro educativo.



Foto 2: Avances del trabajo de mantenimiento.



Foto 3: El avance de 50% del trabajo.



Foto 4: Se hizo reparación de paredes.



Foto 5: El avance de mantenimiento con 75%



Foto 6: Se cambió la estructura de las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

