

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Sehelihá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehelihá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0337-43	FECHA:	05/06/2025



Foto1: Se hizo el mantenimiento de la cocina del centro educativo.



Foto 2: Ya se realizó el mantenimiento de la ventana.



Foto 3: LA puerta esta instalada.



Foto 4: Se cambió la estructura de techo de la cocina.



Foto 5: Encubierto de lámina de la cocina del centro educativo.



Foto 6: Reparación de muro del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

