

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVA CHITOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA CHITOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0338-43	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Sustitucion de ventanas de malla a metal con vidrios del Modulo 01.



Foto 2: Sustitucion de ventanas de malla a metal con vidrios del Modulo 02



Foto 3: Colocacion de pintura del interior del modulo 01.



Foto 4: Circulacion del establecimiento ccon malla galvanizada.



Foto 5: Colocacion de pintura en su interior del modulo 02.



Foto 6: Colocacion de piso de torta de cemento del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---