Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ■ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHAÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0341 - 43	FECHA:	28/05/2025

Foto1: sustitución de láminas a láminas troqueladas y costaneras de metal.

Foto 2: sustitucion de ventanas y puerta de madera a puertas de metal del modulo 3

Foto 3: reparacion y mantenimiento de muro de contención y el reemplazo de mallas

Foto 4: sustitucion de puertas de madera a puertas de metal de los sanitarios

Foto 5: Mantenimiento del piso del corredor del modulo 1

Foto 6: mantenimiento de pintura en el interior y exterior de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Osvaldo Caal Yat

Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM COMUNIDAD SAN JACINTO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION