

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECARANILA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0342-43	FECHA:	FEBRERO 2025.



Foto1: Culminación de cocina, cambio de tablas de madera por block



Foto 2: Mejoramiento del muro perimetral, sustitución de tubos galvanizados por concreto.



Foto 3: Sustitución de baños de base de concreto y laminas por un baño formal de pared.



Foto 4: sustitución de techo del Establecimiento Unico modulo.



Foto 5: colocacion de balcones.



Foto 6: Mejoramiento del corredor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECARANILA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0342-43	FECHA:	FEBRERO 2025.



Foto 7: Ampliación de altura de la pila del Establecimiento.



Foto 8: Mantenimiento de puertas y chapas del Centro Educativo.



Foto 9: Sustitución de porton de madera a porton de metal.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

