

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yocbatz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0344-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 1: Se realiza el cambio del sistema eléctrico de 3 aulas y la dirección




Foto 2: se procede a la colocación del entechado al frente de las aulas



Foto 3: se le da mantenimiento a 5 puertas de metal



Foto 4: Se procede al cambio de algunos vidrios quebrados de las ventanas de 3 aulas y la dirección, y se realiza la instalación de valcones



Foto 5: se procede a la instalación de piso cerámico en 3 aulas y la dirección



Foto 6: remodelación de portón del acceso al centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edu. L. L. L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Edu. L. L. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yocbatz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0344-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 7: mantenimiento de costanera para 3 aulas y la direccion



Foto 8: fabricacion e instalacion de canales para bajada de agua frente a las aulas



Foto 9: se le da mantenimiento a las paredes de las aulas pintandolas por dentro y por fuera.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

