

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajhulux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0351-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 1: Implementación de 3 pestañas lineales tipo desayundador dentro de la cocina, cementadas y con azulejo.



Foto 2: Remozamiento de 4 ventanas de la cocina



Foto 3: Remozamiento de puerta de madera por una puerta de metal para la cocina.




Foto 4: Remozamiento de paredes de interior de cocina.




Foto 5: Remozamiento pared exterior de la cocina.



Foto 6: Implementación de cisterna con tinaco arriba, detrás de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laura Estela Tiul

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajhulux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0351-43	FECHA:	28/05/2025




Foto 7: Remozamiento sistema electrico de la cocina.



Foto 8: Remozamiento de piso alisado a piso ceramico de 4 aulas



Foto 9: Remozamiento de piso alisado a piso ceramico dirección y bodega.



Foto 10: Remozamiento estructura de techo de madera a estructura metálica de la cocina y su corredor.




Foto 11: Remozamiento de láminas acanaldadas a troqueladas de la cocina y su corredor.



Foto 12: Remozamiento de canales lineales de 4 aulas, direccion y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laura Estela Tiul Bates

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

