



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJIXIM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0375-45	FECHA:	1/02/2025



Foto 1: Deterioro de láminas del techo del establecimiento educativo




Foto 2: Láminas oxidadas y filtración de agua de lluvia



Foto 3: Puerta oxidada y difícil de cerrar



Foto 4: Techo de entrada principal oxidadas



Foto 5: Balcones oxidados



Foto 6: Porton en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Sacul Ló

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

