

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN VICENTE CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0377-45	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Panorámica Ineb de Telesecundaria, techo de modulo I deteriorado.



Foto 2: Estructura de techo deteriorada.



Foto 3: Puertas y ventanas de aulas deterioradas.



Foto 4: Paredes lado posterior modulo I con humedad.



Foto 5: Equipo audiovisual en riesgo por deterioro de techo .



Foto: Vista laminadas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acompañar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo, Aldea San Vicente Campur, San Pedro Carcha, A.P.

