



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0386-46	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa inseguridad en el centro educativo por la inexistencia de un muro perimetral para el modulo 1, y 2



Foto 2: Se observa deterioro en la estructura metálica de la puerta de los modulos No. 1 y 2 incluyendo el porton del establecimiento



Foto 3: Se observa vidrios quebrados y faltantes en el módulo 1, 2 y 3



Foto 4: Se observa deterioro de bombillas, plafoneras, cables, en los modulos No. 1, 2 y 3.



Foto 5: Se observa daño, perforacion y agujero en el techo de los módulos 1 y 2



Foto 6: Se observa deterioro en el piso del modulo No. 1 Y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rolando Por Qui

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jim

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Se observa que no se cuenta cortineras en los módulos 1, 2 y 3



Foto 8: se observa deterioro de lavamanos e inodoro





FOTO 9: Falta aplicación de pintura en area exterior del modulo 1, 2 y 3.



Foto 10: Se observa que faltan chorros en la pila del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

