

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Saraxoch
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 09 - 0388 - 45	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de metal de ventana ya que se encuentra descubierta.



Foto 2: parte trasera del aula reparacion y repello y cernido de paredes alizado de muro.



Foto 3. sellado de grietas y figuras en muros por humedad.



Foto 4. Vista ingreso al establecimiento



Foto 5: Vista paredes exteriores de baños con presencia de humedad.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

