



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0412-41	FECHA:	21/11/2025



Foto1: Estructura de techo: En proceso de colocacion de estructura de laminas .



Foto 2: Cubierta de Lamina; En proceso de colocacion de lamina troquelada calibre 26



Foto 3:Ventanas y Puertas; En proceso de colocacion de puerta y ventanas.



Foto 4: Cernido en paredes; en proceso de cernillado de paredes de cocina




Foto 5: Torta de Piso ; En proceso de fundicion de torta de piso dentro de cocina.




Foto 6: Sistema Eléctrico; En proceso de instalacion de sistema electrico dentro de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0412-41	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: Muro Perimetral; En proceso, ya se colocó blocks ya solo falta la electromalla.



Foto 2: Poyeton; En proceso de fabricación del poyeton de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

