

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PIMIENTAS CHICHAIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0412-41	FECHA:	6/12/2025



Foto1: Cubierta de laminas ,estructura de techo y Energia Electrica; Cada uno de los trabajos detallados con anterioridad se ejecutaron al 100%



Foto 2: Torta y Piso Ceramico; Los trabajos descritos anteriormente se ejecutaron al 100%



Foto 3:Ventanas y Puerta; se Trabajaron al 100%



Foto 4: Poyeton; Se realizo un nuevo poyeton y se finalizo al 100%



Foto 5: Muro Perimetral; Se realizo el muro perimetral, se le coloco electromalla y se finalizo al 100%



Foto 6:Techo Corredor; Se le agrego lamina y estructura metalica al corredor de la cocina y se termino al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

