

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0425-41	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura, desprendimiento pintura en las paredes en el modulo 1 Y 2.



Foto 2: Se observa en area ventanas con deterioro por oxidacion.



Foto 3: Vista de Cocina con deterioro en paredes y techo.



Foto 4: Deterioro de la estructura de techo bien oxidado, en los modulos 1 y 2.



Foto 5: Presencia de humedad avanzada en pared, desprendimiento de canales en el modulo 2.



Foto 6: Deterioro de piso al modulo 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Emilio Xol Coc

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

