Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [■] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO YAXACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YAXACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0439-41	FECHA:	18/02/2025

Foto 1: Sustitucion de cubierta de lamina.

Foto 2: Sustitucion de estructura de techo.

Foto 3: Sustitucion de puertas en mal estado.

Foto 4: Susttitucion de la pared de madera a concreto.

Foto 5: Colocacion de pintura interior y exterior.

Foto 6: Susttitucion de ´piso de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acreditar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPE.O.R.M. CASERIO YAXACTE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público