

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIELIHA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0467-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto 1: vidrios con necesidad de cambio y mantenimiento de estructura.



Foto 2: piso torta en deterioro con necesidad de instalacion de piso ceramico.



Foto 3: Paredes con necesidad de cerniado, pulido.



Foto 4: Cambio de madera por tubos galvanizados y mallas galvanizadas



Foto 5: Paredes exteriores con necesidad de cambio de color de pintura.



Foto 6: Puerta de aula con necesidad de mantenimiento de pintura y estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIELIHA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0467-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto1: Corredor del establecimietno con necesidad de entechado.



Foto 2: Compra de tinaco para ampliar la capacidad recolectora de agua.




Foto 3: Estructura de techos con ncedidad de mantenimieto y pintura.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público