



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENITZUL ULPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0473-41	FECHA:	FEBRERO DE 2025



Foto1: Vista de columnas del aula necesita mejorar el corredor.



Foto 2: Vista frontal las columnas



Foto 3: Vista de establecimiento donde se observa necesidad de mejorar las paredes.



Foto 4: Vista frontal del centro educativo se refleja el mal estado en que se encuentra el entechado.



Foto 5: Vista del aula que carece de ventanas, necesita mejorar y sustituir las ventanas de madera por ventanas de metal.



Foto 6: Puertas del servicio sanitario en mal estado, necesita su mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DRE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

