



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA SEHUBUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0507-41	FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Vista de pared en donde fue rehabilitada antes del repello..



Foto 2: Vista donde se puede observar el proceso de colocación de techo.



Foto 3: Fotografía que evidencia el proceso de reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Imagen de ventana en proceso de tallado.



Foto 5: Fotografía del tallado de la puerta.



Foto 6: Preparación del entortado de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Bertina Saca chöc

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público,

