



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA SEHUBUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0507-41	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Vista de pared en donde ya fue rehabilitada.



Foto 2: Vista donde se puede observar instalados los renglones de trabajo cubierta de techo, estructura de techo y canales de bajadas de agua.



Foto 3: Fotografía que evidencia la reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 4: Imagen de ventana que ya fue cambiada.



Foto 5: Fotografía de puerta que fue sustituida.



Foto 6: Entortado de cemento dentro del aula y corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Beatriz Saba Choc

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

