Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SENIMLAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0530-41	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025

Foto1: Panoramica techo de modulo I deterioradas.

Foto 2: Puertas deterioradas

Foto 3: Costaneras en mal estado

Foto 4: Ventanales sin vidrios.



Foto 5: Interior de cubierta de techo con deterioro po humedad.

Foto: Vista interior de ventanales con visible deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público