



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tzibal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzibal, San Pedro Carchá, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0536-41	FECHA:	19 de Febrero del 2025




Foto 1: Se observa deterioro en un modulo creado para preprimaria, daño en las paredes.



Foto 2: Se Observa agrietamiento en la superficie del piso, daño en el piso del modulo de preprimaria.



Foto 3: Se observa la falta de llaves de agua en el area de lavamanos.



Foto 4: Se observa deterioro en el sistema de aguas fluviales lo que provoca que el agua ingrese a algunos modulos.





Foto 5: Se observa daño en el deposito de agua, daño en la base que sostiene el deposito de agua.



Foto 6: Se observa deterioro y daños mayores en el area de baños de la escuela y puertas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público