

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0536-41	FECHA:	15/07/2025



Foto: 1 Se observa la sustitución de losa de piso por piso cerámico.



Foto: 2 colocacion estructura de soporte para la cubierta de lamina.



Foto: 3 en esta fotografia se observa los inicios de los trabajos.



Foto: 4 reforzando la estructura del edificio escolar.



Foto: 5 Aca se visualiza que se tuvo que demoler el edificio antiguo por deterioro.



Foto: 6 Se observa los trabajos realizados previo a la colocación del piso cerámicos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público