

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0536-41	FECHA:	12/09/2025



Foto: 1 Se observa que ahora estan en buen estado el piso.



Foto: 2 En esta fotografía se observa que en las tres aulas se colocaron piso cerámico.



Foto: 3 Estructura de soporte y cubierta de láminas instaladas.



Foto: 4 En esta fotografía se observa la implementación de porcelanato y piso cerámico en el comedor del centro educativo.



Foto: 5 implementación de piso cerámico en la bodega donde se va resguardar la Alimentación Escolar.



Foto: 6 instalaron ventanas PVC con su corredisa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público